



Qvick guide HC24 portal v5.1.0.0

1. Log ind på HC24 portal.

Velkommen til SCR HealthyCow24 Portal

E-mail *
 Kodeord *
 Husk mig [Glemte kodeord?](#)
 [Gensend aktiverings e-mail](#)
 Ny hos SCR? [Tilmeld dig](#)
Rekrutninger, privat Betingelser for brug

2. Søg efter ko

Tast ko nr. Alle køer har "10" foran nr.

3. Indtast transponder nr.

1. Rediger ko-kort

2. Gruppe nr. → Ko gruppe: Køl
3. Transponder nr. → Intern ko-nummer: 105218

SCR transponder nr.: 1473573
 ISO: S102405218
 Race: Dansk Holstein

Other fields: Laktation: 5, Fødselsdato: 27-10-2009, Sidste kælvning: 14-11-2015, Sidste inseminering: 02-02-2016.

4. Flyt fra en gruppe til en anden.

1. Batch handling

2. vælg ny gruppe

3. vælg køer derefter tryk på "Anvend"

Buttons:

5. Check dyr i brunst

1 DATA

2 Brunst

Ko-nummer	Gruppe	DIM/ald	Brunst indeks	Lav drøvtygning	Timer til ins. slut	Dage siden brunst	Dage siden inseminering
9633	5	502	88		4	25	25
4065	1	87	100	-26	2	21	21
4012	1	102	100	-70	-2	20	20
4354	5	408	88				

6. Check dyr med lav drøvtygning


1 DATA

2 Sundhed

Ko-nummer	Gruppe	DIM/ald	Lav aktivitet	Lav drøvtygning	Daglig drøvtygning	Sundhedsindeks
3769	1	211	-24	-47	432	86
3854	1	183	-28	-42	513	83
8035	2	109	-35	-60	480	81
3328	1	467	-86	-64	157	45

Rød skrift kræver nærmere tilsyn

7. Skift grafik parametre



Her er det muligt at skifte mellem "GENERELLE ÆNDR.:" "RÅAKTIVITETER" eller "DRØVTYGNINGS MINUTTER"



Alle menuer her under foregår på Boksen



VIKINGDANMARK[®]



Qvick guide HC24 portal v5.1.0.0

8. Kør uden brunstcyklus. Virker først efter 30 dage.

Rapporter → Kør → Kør uden brunst cyklus

KO NUMMER	GRUPPE NAVN	DAGE FRA KÆLVNING	ANTAL DAGE SIDEN SIDSTE	DAGE FRA SIDSTE INK.	DRÆGTIGHEDS TEST	DRÆGTIGHEDS TEST RESULTAT
797	1	82	66	N/A	N/A	N/A
805	1	N/A	53	N/A	N/A	N/A
748	1	615	46	417	09-10-13	POSITIV
794	1	87	45	N/A	N/A	N/A
780	1	148	N/A	N/A	N/A	N/A
777	1	99	N/A	N/A	N/A	N/A

9. Dyr med unormal brunstcyklus. Virker først efter 30 dage.

Rapporter → Kør → Kør unormal brunstcyklus

KO NUMMER	GRUPPE NAVN	DAGE FRA KÆLVNING	DYR UDEN BRUNST I 30 DAGE	ANTAL DAGE SIDEN SIDSTE BRUNST
817	2	48	4	1

10. Inseminering over 1 dag vises ikke

Muligheder PW 6285 → Parameter → Følsomhed → Uden brunst alarm. Sæt den til 1 dag.

11. Alarm start på brunst efter kælvning

Muligheder → Brugerindstilling → Parameter → Rapportparametre. Under "Sundhedsrapport" skal der stå SUNDHEDSINDEX. Under "Rest days" skal der stå det antal dage efter kælvning man ønsker brunst alarm.



Forrige



Hovedmenu



Find ko / transponder nr.



Skift grafik-indstilling



Bekræft



Annuler

Transponder skal sidde på koens VENSTRE side



Brunstindeks beregnes ud fra følgende:

Aktivitet, drøvtygning, længde af brunst og siden sidste brunst

